

ZÁKLADNÍ NÁTĚR

Univerzální penetrační nátěr

Univerzálně použitelný, penetrační nátěr pro sjednocení a snížení savosti. Vhodný na savé minerální podklady, např. cementové a anhydritové potěry, cementové, vápenocementové nebo sádrové omítky, zdivo, porobeton, sádrokartonové nebo sádrovláknité desky, atd. Pro venkovní i vnitřní použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifická hmotnost:	cca 1,0 – 1,05 kg/l
Ředění:	neředí se
Teplota při zpracování:	nad + 5°C až + 25°C
Barva:	bílá

SPOTŘEBA

Spotřeba je ovlivněna savostí a strukturou podkladu.
Penetrační nátěr se neředí. Orientační spotřeba je cca 0,1 - 0,25kg/m².

VLASTNOSTI

Použití v exteriéru i v interiéru. Na minerální, savé podklady. Nátěr je připraven k okamžitému použití. Bez obsahu rozpouštědel, bez zápachu. Na omítky, zdivo, potěry. Na cementové, sádrovláknité i sádrokartonové desky. Pod nivelační hmoty a lepidla. Chrání podklad před velmi rychlým vyschnutím.

SLOŽENÍ

polymerní pojiva (čistý akrylát-hydrosol), voda

ZPRACOVÁNÍ

Základní nátěr promíchejte. Neředěný nanášejte na podklad rovnoměrně válečkem, štětcem nebo stříkáním. Před následným pokračováním prací je potřeba počkat na proschnutí celé plochy Základního nátěru. Při nanášení a v době schnutí nesmí klesnout teplota ovzduší i podkladu pod +5°C, nebo překročit +25°C. Plochy čerstvě ošetřené Základním nátěrem je nutné chránit před mrazem, deštěm, vysokou vlhkostí, příliš rychlým vysušením průvanem, přímým slunečním svitem apod.

PODKLAD

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený výkvětů, prachu a nečistot, starých nátěrů, odbedňovacích olejů, vosků, mastnot a jiných separačních, nebo nesoudržných vrstev. Všechny podklady musí být pevné, nosné, bez deformací a aktivních trhlin. Podklad nesmí být vlhký. Okolní plochy před znečištěním chránit zakrytím. Skladovat v originálním, uzavřeném balení v chladu. Nesmí zmrznout. Balení: 1 litr, 5 litrů. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si ruce omyjte vodou. Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí je vymyjte vodou, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí bezpečnostní list a tento technický list. Uchovávejte mimo dosah dětí.

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ